

监 理 日 志

工程名称: 恒昊电科科技5887111/屋顶分布式光伏发电

日期	2017年4月20日 星期一	气候	晴转多云	气温	12/3℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 组件、支架安装					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 1#屋顶支架安装完成80%, 组件累计完成23%。 2. 逆变器支架累计完成78%。				
检查发现的问题	中压块未全部压好压实。				
处理措施、意见、结果	要求将中压块压实。				
协调内容或其他	无				
记录人	陈明松	总监签阅	刘士发		