

# 监 理 日 志

工程名称: 旭昊光伏科技有限公司 1871kW 屋顶分布式光伏发电

|                      |                                                                 |                 |     |    |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| 日期                   | 2017 年 11 月 8 日 星期四                                             | 气候              | 晴   | 气温 | 20/7℃ |
| 监理人员动态: 巡视现场         |                                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |       |
| 施工方人员动态: 组件散料, 电缆沟开挖 |                                                                 |                 |     |    |       |
| 施工机械动态: 叉车一台         |                                                                 |                 |     |    |       |
| 施工进度情况               | 1. 1#屋顶组件吊装散料。<br>2. 箱变电缆沟开挖。<br>3. 预制舱基础开挖。                    |                 |     |    |       |
| 检查发现的问题              | 1. 上午组件吊装时吊车周围警戒线没设不到位。<br>组件搬运时出现 1 人背; 指挥人员无安全措施。             |                 |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果           | 下午在吊装组件时要设安全警戒线。<br>指挥人员作好安全措施。<br>结果: 安全警戒线已设立。<br>指挥人员已穿戴安全带。 |                 |     |    |       |
| 协调内容或其他              | 无                                                               |                 |     |    |       |
| 记录人                  | 陈鹏                                                              | 总监签阅            | 刘士发 |    |       |