

监 理 日 志

工程名称: 恒昇电源科技(上海)有限公司分布式光伏发电

日期	2017年2月24日 星期日	气候	晴	气温	13/0℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 电缆沟回填完成 2. 设备基础回填完成50% 累计完成100% 3. 外线电缆头制作完成100%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张明	总监签阅	刘工发		