

监 理 日 志

工程名称: 旭昊铜都电梯1.8MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年10月19日 星期四	气候	小雨	气温	
监理人员动态: 张鹏. 张千浩.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	7#屋面警戒线. 6#屋面井架安装.				
检查发现的问题	1. 施工屋面临边未设置安全警戒线.				
处理措施、意见、结果	在屋面临边要设置安全警戒线及标示牌. 并及时告知施工人员做安全教育.				
协调内容或其他	无				
记录人	张鹏	总监签阅	刘乙发		