

监 理 日 志

工程名称: 十里堡铜都电梯上8MW厂房全布式光伏发电

日期	2017年11月2日 星期四	气候	多云转晴	气温	23/9°C
监理人员动态:	桥梁架梁检查	材料进场、取样见证、合格情况: 桥梁进场, 4151米占98%.			
施工方人员动态:	桥梁卸货				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	桥梁进场, 100x100, 2280m. 200x100, 1350m. 300x100, 356m. 300x100, 165m.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈鹏	总监签阅	刘士发		