

监 理 日 志

工程名称: 恒兴铜都电站5.8MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年12月13日 星期三	气候	小雨	气温	9/5℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 将屋顶逆变器、汇流箱接线完成 2. 预制舱二次线敷设完成 3. 外线电缆沟清理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈鹏		总监签阅	刘士发	