

监 理 日 志

工程名称: 恒昊铜都电梯七号W/房顶分布式光伏发电

日期	2017年12月17日 星期四	气候	晴	气温	7/-2℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 2#屋面逆变器、汇流箱接线完成40% 2. 二次线接线完成40%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈鹏	总监签阅	刘士发		