

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 27 日

天气: 晴
气温: 10-19

星期: 三

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62MWp 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。
第二、对机械配电箱安装两侧桥架盖、检查巡视, 符合设计及规范要求。
第三、对汇流箱、逆变器制作防雨顶、箱变设备围栏防护制作检查巡视, 符合设计及规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川帝曼

1. 同机械配电箱安装两侧桥架盖板。
2. 汇流箱、逆变器防雨顶制作, 完工一部分验收合格。
3. 中午一点全容量并网成功。
4. 箱变围栏防护做了一个 (4号箱变)。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王健

记录人:

王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘成