

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月28日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10-5℃

工程名称: 滕州市阳光新能源有限公司5.62MW分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒,精神不振者。 第二、对2、3号厂房屋面安装汇流箱,逆变器防雨板,巡视检查,符合设计及规范要求。 第三、现在在整改组件边缘,不美观也错。 第四、施工人员清理1、2、3号厂房屋面的施工垃圾。	
施 工 情 况	施工单位 四川信义	施工内容及进度 第一、清理垃圾, 第二、整改组件, 第三、制作汇流箱,逆变器防雨板。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘仁发