

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8-15℃

工程名称: 昆明市五华区新昆源有限公司 5.12MW 分布式光伏电站项目。

监
理
工
作
情
况

第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。
第二、对 2、3 号厂房屋面安装逆变器、汇流箱防雨板巡视检查、符合设计及规范要求。
第三、对 3 号厂房部分没有拧紧的压块, 巡视检查、因施工人员对其进行二次拧紧, 检查后符合规范。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川锦美

第一、安装逆变器、汇流箱防雨板。
第二、清理厂房屋面施工垃圾。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王健

记录人:

王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙世俊