

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11-16℃

工程名称: 滁州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、整理项目监理资料, 制作晚上召开的山东、华北区域监理会议纪要并上传监理云平台。 第三、对2号厂房接地线连接, 巡视检查, 符合要求。 第四、对1号房屋面有裂缝的采光带修补进行巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 符合要求, 还未修完。 第一、2号厂房接地线连接 第二、修整2号厂房逆变器。 第三、对1号房屋面有裂缝的采光带修整。 第四、清理施工垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发