

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 1月 3日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10--7°

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62MW分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒, 精神不振者  
第二、对1号厂房屋面修整有裂缝的采光带巡视检查, 符合设计及规范要求。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	四川瑞发	第一、修整采光带。 第二、清理现场施工垃圾。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王健

记录人: 王健      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘仁