

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 10 月 28 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 15~20℃

工程名称:

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场巡查, 人员全部集中在铸造车间施工。  
加工车间北侧爬梯坡度较为陡峭, 且还在木质跳  
板架在爬梯前梯上, 使得爬梯更难行走, 严重  
影响施工安全。

下午召开监理例会, 会议讨论材料到货计划。  
安全技术交底等问题, 并达到共识。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

義和

现场施工人员共 9 名。  
铸造车间支架安装完成 1%。  
桥架安装完成 20%。  
接地完成 10%。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李卫忠 朱梅东

记录人:

朱梅东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

