

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11~19℃

工程名称: 科华控股屋顶 3.424MW/分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午对铸造车间屋面的支架进行验收,发现一些小问题,已现场处理.部分接地扁铁和电缆干线还未安装完毕.由于铸造车间南边即将洗路.因允许组件进行吊上屋面. 检查加工车间施工现场.组件安装人员经过昨天的提醒未再出现手摸组件表面的现象.现场秩序良好.希望保持.	
施 工 情 况	施工单位 羲和	施工内容及进度 今天组件到货3车,共2520块. 合计到货8400块.暂未发现破损组件. 现场施工人数23人 组件安装768块.合计安装1118块
其 它 事 项	加工车间组件安装依旧需要增加人手.	
本日现场监理人员		严卫忠 朱祥杰
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

