

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 22 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 4~16℃

工程名称: 科华控股屋顶 3.44MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场进行 1# 电缆逆变器直流端封堵工作 检查施工现场, 封堵工作符合工艺要求, 桥架 盖板缺少边压螺丝钉, 大概 40% 的桥架盖板暂 不上边压螺丝。 与业主巡查现场, 未发现明显问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	羲和	逆变器直流端封堵工作完成 90%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		平松贤 朱梅杰
记录人: 朱梅杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 平松贤

