

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳钎具4.4MWP分布式光伏发电项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候	晴	气温	14℃-1℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 54人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	1. 屋顶改造 2. 组装夹具 3. 安装中压块、汇流箱、导轨 4. 挖 修 流电缆沟 5. SVG基础支模、钢筋绑扎				
检查发现的问题	现场监理巡视发现, 屋顶改造施工单位现场施工人员未正确佩戴好安全帽, 安全带, 屡次现场警告必须注意现场施工安全。部分人员不但不听, 仍一意孤行, 不把安全当回事, 对自己以及家庭不负责任。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 对其现场施工单位施工人员进行经济考核, 希望施工单位引以为戒, 之后不要再有类似问题出现, 请施工单位熟知!				
协调内容或其他					
记录人	庄玉军		总监签阅		