

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳钟灵44MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月1日 星期五	气候	晴	气温	6℃--10℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 高压电缆到场,合格		
施工方人员动态: 上午22人,下午38人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1.屋顶改造 2. SVG基础浇筑 3. 高压电缆敷设 4. 直流电缆展放				
检查发现的问题	现场监理巡视 现场发现箱变里积水坑不符合规范,现场要求施工方把积水坑做的符合规范标准.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方及时整改,在有混凝土的情况下,及时做到符合规范标准.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺		总监签阅		