

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳钒基44MWP分布式光伏发电项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	8℃-7℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 1100块组件进场(50批,每箱22块) 屏柜1面(控制电缆)合格.			
施工方人员动态:	54人				
施工机械动态:	吊车2台				
施工进度情况	1. 屋顶改造(拉拔车间) 3. 上屋面脚手架搭建完成(台冰车间) 2. 安装组件(包括电气施工)基本已完成(生产车间)				
检查发现的问题	现场监理巡视 1. 上屋面脚手架需加固. 2. 上料平台太稳固,需加固.				
处理措施、意见、结果	现场通知施工单位立即整改,经检查合格.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺		总监签阅		