

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳新奥4.4MWp分布式光伏发电项目

日期	2017年12月16日 星期六	气候	晴	气温	2℃-7℃
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况: 1263块组件进场合格, 机柜进场,合格		
施工方人员动态:	63人				
施工机械动态:	吊车2台、叉车1台				
施工进度情况	1. 屋顶改造(拉拔车间) 4. 直流电缆展放(钢构车间基本完成) 2. 电气施工(钢构车间、冶炼车间) 5. 配电室设备安装 3. 组件安装(冶炼车间基础完成)				
检查发现的问题	现场监理巡视发现, 1. 有个别组件不在一条直线上,有些许偏差. 2. 中压块有个别有间隙.				
处理措施、意见、结果	现场及时要求施工人员整改,经检查合格.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺		总监签阅		

