

监 理 日 志

工程名称: 1. 哈达山风电场 2. 哈达山风电场 3. 哈达山风电场 4. 哈达山风电场 5. 哈达山风电场

日期	2023年1月26日 星期三	气候	多云	气温	-6/0°
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 机械设备进场					
施工进度情况	1. 新建变电站K线施工完成 2. 新建变电站K线施工完成				
检查发现的问题	1. 巡视检查施工现场情况, 发现现场施工与物里生物有冲突, 建议施工方与物里生物协商解决				
处理措施、意见、结果	1. 项目部与物里生物协商无果, 建议施工方与物里生物协商解决, 不配合协商, 建议施工方与物里生物协商解决				
协调内容或其他					
记录人	李伟	总监签阅	李伟		