

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳新县 40MW 分布式光伏发电项目.

日期	2019 年 1 月 7 日 星期日	气候	小雨, 阴.	气温	-4~2℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 电控室至箱逆变一体机光缆线路熔纤完成. 2. 整理、编制、完善监理资料.				
检查发现的问题	1. 巡检箱逆变一体机熔纤情况. 2. 巡检发现箱逆变柜底部集水坑立面砼浇筑不符合施工设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 找施工人员消缺, 并汇报业主.				
协调内容或其他	今日发电量: 4020度				
记录人	黎建光	总监签阅			