

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳新县44mw分布式光伏发电项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	-6℃-4℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人、运维2人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 配电室内接地扁铁焊接完成。 2. 箱逆变、SVG. 四周场地平整。				
检查发现的问题	1. 巡检发现厂内房间门打开后被风吹坏。				
处理措施、意见、结果	1. 安排施工大员即拆除, 订做后更换。 2. 更换箱逆变通讯线连接位置。				
协调内容或其他	今日发电量: 1080度.				
记录人	黎建光		总监签阅		