

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳新能源44mw分布式光伏发电项目

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	-9℃~3℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求.			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	施工机械设备运行正常				
施工进度情况	1. SVG、2#3#箱变四周铺设石子完成。 2. 整理完善监理资料, 巡检施工现场.				
检查发现的问题	1. 巡检发现生产房顶个别损坏彩钢瓦损坏未缺失.				
处理措施、意见、结果	1. 汇报业主, 令其2天内整改完成.				
协调内容或其他	今日发电量: 19390 累计发电量: 7.5万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	薛生财		