

监 理 日 志

工程名称: 山东五莲县4.4MW光伏项目

日期	2018年2月1日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 整理监理资料 2. 完善整理向业主单位移交的资料				
记录人	李顺记	总监签阅			