

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳铝业有限公司4MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月8日 星期一	气候	多云转晴	气温	-7℃-2℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 电控室至箱逆变一体机通讯调试。 2. 资料整理、打印完善中。				
检查发现的问题	巡检发现汇流箱至箱逆变通讯线接错位置。				
处理措施、意见、结果	通知施工人员进场整改。				
协调内容或其他	今日发电量: 5060度				
记录人	黎建光		总监签阅		