

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司5MWp光伏发电项目

日期	2024年3月22日 星期四	气候	晴	气温	24°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期屋面光伏电缆敷设施工、高压外网顶管施工 2. 二期配电室外墙抹灰、 3. 外网通信线路拉设。				
检查发现的问题	1. 初期施工进度较慢。 2. 一期屋面电缆沟内电缆支架未安装				
处理措施、意见、结果	1. 合理安排、加快施工进度 2. 对电缆沟内的支架进行安装				
协调内容或其他					
记录人	李江		总监签阅		

