

监 理 日 志

工程名称: 左江流域新源75MW分布式光伏发电项目

日期	2021年4月2日 星期六	气候	晴	气温	8
监理单位动态: 谢勇 赵永林 等 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期配电室进行整改问题 2. 二期配电室设备调试完成。				
检查发现的问题	1. 配电室柜体接地未焊接 2. 在2021年4月4日下发的监理联系单中体现的问题有部分还未整改。				
处理措施、意见、结果	1. 再次强调对2021年4月4日下发的联系单中体现的问题进行尽快整改。 2. 配电室柜体接地进行焊接。				
协调内容或其他					
记录人	李正俊		总监签阅		

