

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源材料有限公司5000吨/年光伏组件项目

日期	2019年4月16日 星期一	气候	阴	气温	
监理单位动态: 现场办公 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期配电室二次设备调试 2. 二期配电室低压电缆敷设				
检查发现的问题	1. 现场未发进场量安全事项 2. 现场施工速度较慢				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位加快施工进度				
协调内容或其他					
记录人	李昕	总监签阅			