

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 26 日 星期 四	气候	晴	气温	27℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期无人施工。 2. 二期桥架安装, 由建安电气工程师对二期屋面进行检查				
检查发现的问题	1. 在检查过程中发现有一块组件破损。				
处理措施、意见、结果	1. 要求对破损的组件更换。				
协调内容或其他					
记录人	李顺江		总监签阅		

