

监 理 日 志

工程名称：百阳光能新能源有限公司5MW光伏发电项目

日期	2019年3月22日 星期二	气候	晴	气温	24°			
监理人员动态：沈加巡视检查，1人			材料进场、取样见证、合格情况：					
施工方人员动态：7人								
施工机械动态：								
施工进度情况	1. -#配电站设备接线完成 2. -#进行汇流箱，逆变器接线施工。 3. -#电气桥架完成95%							
检查发现的问题	1. 对施工现场施工进行巡视检查，未发现质量问题 2. 现场安全备注工作尚未加强							
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位严格管理，杜绝人员麻痹思想。							
协调内容								
记录人	王师伟		总监签阅					