

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司 1mw 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 3 月 15 日 - 星期五	气候	晴	气温	22°
监理人员动态: 现场巡视检查. 1人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 一期配电室设备调试. 屋面汇流箱. 逆变器调试. 外线高压线路顶管施工. 2. 二期配电室二次屋面模板拆除.				
检查发现的问题	1. 现场施工管理松懈. 人员安全未落实. 2. 未明确安排施工计划. 3. 施工进度缓慢.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位. 加强对现场的管理. 2. 安排施工计划. 明确施工任务. 3. 加快施工进度.				
协调内容或其他					
记录人	李恒俊	总监签阅			

