

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司 5MWp 分布式光伏项目

日期	2019 年 3 月 5 日 星期一	气候	小雨转阴	气温	13/6°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 进行配电室屏柜、SVG、配电柜安装 2. 二期无施工, 配电室混凝土二层已浇筑完成 电缆沟墙体砌筑一半。				
检查发现的问题	1. 现场施工人员无安全意识, 在施工过程中都未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位负责人进行对施工人员安全教育 在施工过程正确佩戴安全帽。				
协调内容或其他	1. 监理人员于 2019 年 3 月 5 日到达东、阳项目 顺: 朱有敏、李恒俊				
记录人	李恒俊		总监签阅		