

# 监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司 24MWp / 60MWp 分布式光伏发电项目

|               |                             |                 |   |    |           |
|---------------|-----------------------------|-----------------|---|----|-----------|
| 日期            | 2017年10月27日 星期 <del>五</del> | 气候              | 晴 | 气温 | 11℃ - 18℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视  |                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |           |
| 施工方人员动态: 支架安装 |                             |                 |   |    |           |
| 施工机械动态:       |                             |                 |   |    |           |
| 施工进度情况        | 1. 二期月导轨安装                  |                 |   |    |           |
| 检查发现的问题       | 1. 部分新进施工人员未佩戴安全帽           |                 |   |    |           |
| 处理措施、意见、结果    | 1. 对新进施工人员做好交底, 佩戴安全帽进入施工现场 |                 |   |    |           |
| 协调内容或其他       |                             |                 |   |    |           |
| 记录人           | 马成武                         | 总监签阅            |   |    |           |