

监 理 日 志

工程名称: 东阿光茂新能源有限公司 2.4MWP/2.0MWP 分布式光伏发电

日期	2017 年 11 月 14 日 星期二	气候	多云	气温	15℃-20℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 来具安装、导轨安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一区来具安装. 2. 一区导轨安装.				
检查发现的问题	1. 施工人员部分未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位立即整改. 做好施工人员安全交底.				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		