

监 理 日 志

工程名称: 东阳光茂新能源有限公司 2.4mmp/2.6mmp 分布式光伏电站

日期	2017年11月15日 星期三	气候	晴	气温	12℃/18℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 组件安装 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 质量问题. 2. 安全问题: 施工人员安全帽部分未佩戴.				
处理措施、意见、结果	1. 要求进行整改. 做好施工人员安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	刘红武	总监签阅			