

监 理 日 志

工程名称: 在阳光茂新能源有限公司 7.6MW/2.6MW 分布式光伏电站

日期	2017年11月19日 星期日	气候	晴	气温	18℃-20℃
监理人员动态:	现场巡视、安全巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 一期组件进场验收		
施工方人员动态:	组件安装、吊装组件				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	<p>1. 一期组件安装</p> <p>2. 二期组件吊装</p>				
检查发现的问题	<p>1. 二期组件安装, 部分施工人员未佩戴安全帽。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 对施工人员进行安全教育, 进行安全教育, 并佩戴安全帽。</p>				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		