

监 理 日 志

工程名称: 东阳光茂新能源有限公司 20MWp/26MWp/6MWp 分布式光伏 电站项目

日期	2017年11月21日 星期三	气候	雨	气温	8℃-10℃
监理人员动态:	整理资料, 巡视站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	未施工, 吊装组件				
施工机械动态:					
施工进度情况	<p>1. 天气原因, 未施工</p> <p>2. 一期组件吊装</p>				
检查发现的问题	<p>1. 雨天施工注意安全</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 做好施工雨天施工的安全工作</p>				
协调内容 或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		