

# 监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司 24mwp/26mwp/分布式光伏项目

|                  |                                                                        |                 |   |    |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期               | 2017年11月9日 星期四                                                         | 气候              | 晴 | 气温 | 12°-24°c |
| 监理单位动态: 现场巡视     |                                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |          |
| 施工方人员动态: 来具 导轨安装 |                                                                        |                 |   |    |          |
| 施工机械动态:          |                                                                        |                 |   |    |          |
| 施工进度情况           | 1. 一期来具安装完毕。<br>2. 一期导轨安装20%。                                          |                 |   |    |          |
| 检查发现的问题          | 1. 导轨安装施工: 导轨连接处存在间隙。<br>2. 现场新进施工人员部分未佩戴安全帽及警示衣。                      |                 |   |    |          |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 通知施工单位进行整改导轨存在间隙。<br>整改后报监理单位验收。<br>2. 做好现场新进施工人员安全技术交底, 佩戴安全帽及警示衣。 |                 |   |    |          |
| 协调内容或其他          |                                                                        |                 |   |    |          |
| 记录人              | 赵红武                                                                    | 总监签阅            |   |    |          |