

# 监 理 日 志

工程名称: 东阳光茂新能源有限公司(GMUP)分布式光伏项目

日期	2022年12月24日 星期日	气候	多云	气温	13℃-22℃
监理人员动态: 现场巡视 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 汇流箱逆变器安装 4人					
施工机械动态:					
施工进度 部位	1. 扁铁防腐处理完成 100% 2. 组件接地线完成 100% 3. 汇流箱、逆变器架吊装。				
检查发现的 问题	1. 未发现安全问题。 2. 部分扁铁螺丝钻孔处未做防腐。				
处理措施、 意见、 结果	1. 通知即整改。整改报我单位验收。 45.				
协调内容 或其他					
记录人	马红武		总监签阅		