

监 理 日 志

工程名称: 东阳宏茂新能源有限公司5MWP分布式光伏项目

日期	2017年12月31日 星期日	气候	多云	气温	12℃-1℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 汇流箱逆变器安装 施工人员					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汇流箱安装完成60% 2. 逆变器安装完成16%				
检查发现的问题	1. 未及时发现质量问题				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张红武	总监签阅			