

监 理 日 志

工程名称: 东阳光茂新能源有限公司5MW分布式光伏项目

日期	2018年1月1日 星期二	气候	晴	气温	10℃-8℃
监理人员动态:	现场巡视, 整理资料.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	汇流箱、逆变器安装.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汇流箱、逆变器与架安装... 2. 逆变器安装.				
检查发现的问题	未发现质量问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张红武		总监签阅		