

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司 5MW光伏发电项目

日期	2018年3月20日 星期三	气候	雨	气温	11°
监理单位动态: 现场巡视检查 1人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期外成高压顶管施工 2. 二期塔件砌筑				
检查发现的问题	1. 现场施工进度缓慢未按施工计划进行施工 2. 现场人员安全工作不到位人员在施工过程中安全意识淡薄				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位重新制定塔排施工计划 2. 对现场所有施工人员进行安全教育工作				
协调内容或其他					
记录人	李江江	总监签阅			