

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 5 月 23 日 星期 六	气候	雨	气温	21℃ - 23℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 外线电缆头 进场 12 箱 12x3=36 个			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	外线: 凤凰山 电站室内更换电缆头 华强电站室内更换电缆头				
检查发现的问题	检查更换电缆头基本符合要求 1				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	项目监理机构学习公司发布关于风电资料 光伏区无人施工				
记录人	李松真		总监签阅	李松真	

