

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳补前镇 4x20MW 地源热泵机组补光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 1 日 星期 五	气候	多云	气温	16°~26°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 桩机一台 挖机两台 吊车 1台					
施工进度情况	综合楼、污水处理设备安装施工。 光伏区: 27区 1x4mm 收集管管接驳, 23、27区 围栏安装, 28区 组件接驳线施工, 31区 打桩、桩头焊接,				
检查发现的问题	① 27区 围栏安装完成围栏被人为损坏。				
处理措施、意见、结果	①、要求施工队对已损坏围栏进行修复。				
协调内容或其他					
记录人	徐恩忠		总监签阅	孙贵斌	

