

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 5 日

星期: 六

工程名称: 华能宝应城南镇 4x20MW 地面光伏电站补充光伏发电项目

天气: 多云

气温: -2~7℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区31区支架安装现场巡视发现施工人员在未戴安全帽现场进行了警告, 再次发现每人罚款200元. 2. 对光伏区36区支架组件安装进行巡视检查. 3. 对光伏区35区条形基础开挖、支模、安装检查发现现场条形基础部分相邻组的落差不超过设计范围 遮阴严重. 现场已多次向施工人员进行说过, 不见效果. 现 已 对施工方下发通知单 (份). (详见通知单)	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江苏云目 上海伏光 中冶华五	
本日现场监理人员	严松贤 蒋帅森 刘汝文	
记录人: 刘汝文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严松贤	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建