

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 7 日

星期: 一

工程名称: 华宜当阳镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 2-7℃

监 理 工 作 情 况	1. 2对35区支架安装在曲面现场, 组件存在划痕, 组件相互遮挡现象, 现场与班组长及负责人交底, 并要求立即整改, 关于此问题签发通知单。 2. 1区支架安装施工进行巡视, 并现场督促注意事项。 3. 14区、36区组件安装施工巡视, 并现场督促注意施工安全, 正确使用安全用品。 4. 关于运维单位检查发现问题督促施工单位立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华亚	施 工 内 容 及 进 度 32区组件安装。 1区支架安装, 14区组件安装, 36区支架组件安装 35区条基础施工, 支架安装, 组件安装, 条基础土方开挖
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员		王书贤 蒋帅炎
记录人: 王书贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王书贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建