

# 监 理 日 志 ( )

天气: 多云  
气温: 9~20

日期: 2019 年 3 月 2 日

星期: 三

工程名称: 华容县阳庙前镇4x20mw地面光伏电站

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对光伏区35区接地沟开挖进行巡视检查。</li> <li>2. 对光伏区10区组件安装进行巡视。</li> <li>3. 总包、分包、监理三家一起去华容项目学习、参观。</li> <li>4. 光伏区35区围栏施工现检查发现围栏门框不牢固现象, 要求施工方对围栏门改进施工方法。</li> </ol> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |      |               |
|------------------|------|---------------|
|                  | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 施<br>工<br>情<br>况 | 江苏天目 | 光伏区10区组件安装。   |
|                  | 上海伏光 | 无施工。          |
|                  | 中冶华亚 | 光伏区35区接地沟开挖。  |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 其<br>它<br>事<br>项 | 总包、分包、监理三家代表去湖南华容项目考察、学习。 |
|------------------|---------------------------|

本日现场监理人员: 黄永革 严松贤 蒋帅焱 刘世文  
记录人: 刘世文 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王书

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建