

监 理 日 志 ()

天气: 雾转多云
气温: 12~8℃

日期: 2019 年 3 月 4 日

星期: 一

工程名称: 阜宁县农村电网4x20mm²地理分布式农网补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场对光伏区39区、40区围栏施工中发现, 局部围栏立柱间距大小不能满足规格尺寸, 施工人员强行搞要电网影响围栏施工质量, 现场要求施工方进行拆除整改。 2. 在光伏区10区电气安装施工过程中发现施工人员开挖的2x70电缆沟深度不符合要求, 现场要求施工方进行整改。 3. 在光伏区35区巡视中发现个别组件方向装取现象, 现场要求施工方进行整改。								
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="276 1037 443 1081">施工单位</th><th data-bbox="443 1037 1546 1081">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="276 1081 443 1216">江苏天目</td><td data-bbox="443 1081 1546 1216">光伏区10区电气施工(电缆布线) 围栏施工。</td></tr> <tr> <td data-bbox="276 1216 443 1350">上海伏光</td><td data-bbox="443 1216 1546 1350">光伏区28区电缆敷设(电缆沟开挖)</td></tr> <tr> <td data-bbox="276 1350 443 1570">中冶华建</td><td data-bbox="443 1350 1546 1570">光伏区27区电气消缺。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏天目	光伏区10区电气施工(电缆布线) 围栏施工。	上海伏光	光伏区28区电缆敷设(电缆沟开挖)	中冶华建	光伏区27区电气消缺。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度								
江苏天目	光伏区10区电气施工(电缆布线) 围栏施工。								
上海伏光	光伏区28区电缆敷设(电缆沟开挖)								
中冶华建	光伏区27区电气消缺。								
其 它 事 项									
本日现场监理人员	孙松贵 黄永革 蒋帅 刘仕文								
记录人: 刘仕文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙松贵								

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建