

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 13 日

星期: 三

工程名称: 阜宁县南陈镇4x20MW农光互补光伏发电项目

天气: 阴有小中雨

气温: 14~6℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区39区围栏施工及红线确认, 现场要求施工2人负责

把红线内的围栏全部移到红线边界, 并保证施工质量。

2. 对40#箱变的拆卸进行安全监督。

3. 对光伏区35区支架打孔和消缺进行巡视检查, 现场发现个别斜撑未打眼安装, 要求打孔人员一并打孔安装好。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区10区、40区消缺, 31区围栏施工。

江苏光伏

光伏区37区组件调整, 光伏区1区组件清洗,
37区监控电缆消缺。

中冶华五

光伏区35区支架打孔调整, 34区消缺, 35区围栏安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贵 蒋帅 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王东

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建