

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 20 日

星期: 三

工程名称: 阜宁县 4x20MW 太阳能光伏发电项目

天气: 晴
气温: 25~13.0

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 28 区围栏施工 2 进行巡视. 2. 对光伏区 16 区样板区进行初步检查, 现场发现整改消缺不周到, 现场要求施工方继续整改. 3. 对光伏区 38 区电气消缺进行巡视检查, 现场发现有 3 小组还未并网. 要求施工方立即进行整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏五洲	光伏区 32 区支架, 组件消缺, 9 区电气消缺.
	上海伏光	光伏区 28 区, 29 区围栏施工, 16 区消缺初验.
	中冶华五	光伏区 35 区支架背拉杆安装, 22 区接地施工.
其 它 事 项	总包 江苏 监理对伏光施工队 16 区样板区进行初验.	
本日现场监理人员		尹松贤 蒋帅 刘付文
记录人: 刘付文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建